



Universidade Federal do Espírito Santo
Diretoria de Infraestrutura de Maruípe
Superintendência de Infraestrutura

Relatório de Intervenções de Manutenção para o Combate à COVID

Data da última atualização: 01/10/2021

Assunto: Plano de Adequação da Infraestrutura para o enfrentamento à COVID-19

Interessado(s): Superintendência de Infraestrutura; Diretoria de Infraestrutura – Setorial Maruípe; UFES / Campus Thomaz Tommasi (CCS e IOUFES).

Senhor Superintendente de Infraestrutura,

Considerando os encaminhamentos dados a partir das diversas reuniões realizadas, em julho/2020, entre a Vice-Reitoria e a Superintendência de Infraestrutura com suas Campus Thomaz Tommasi equipes (DPF, DMEE, DIM, DIN e DIS), esta diretoria elaborou o Plano de Adequação da Infraestrutura do *Campus Thomaz Tommasi* – o qual foi apreciado e aprovado pelas Direção do CCS e do IOUFES as seguintes ações:

Descrição	Situação
1 Inspeção de Todas as Edificações do Campus, para verificar a situação da ventilação	Concluída
2 Substituição das janelas (madeira) danificadas	Concluída
3 Reparo das janelas (modelo maxim-ar)	Concluída
4 Adequações na passarela do IOUFES, para reduzir o número de pacientes nas recepções	Concluída
5 Adequações na recepção da Biblioteca Setorial	Concluída
6 Adequações no Laboratório de Prótese 1	Concluída
7 Adequações no Laboratório de Pré- Clínico 2	Concluída
8 Adequações no Laboratório de Multiusuário 1	Concluída
9 Adequações no Laboratório de Multiusuário 2	Concluída
10 Adequações no Laboratório de Multiusuário 3	Concluída
11 Substituição das torneiras dos banheiros coletivos para as de modelo depressão	Concluída
12 Instalação de dispensadores de álcool gel/Sabão Líquido	Concluída
13 Demarcação de posição em fila de espera, respeitando o distanciamento social, para atendimento na Biblioteca Setorial	Concluída
14 Demarcação de posição em fila de espera, respeitando o distanciamento social, para atendimento na Clínica Escola	Concluída



Universidade Federal do Espírito Santo
Diretoria de Infraestrutura de Maruípe
Superintendência de Infraestrutura

15	Demarcação de posição em fila de espera, respeitando o distanciamento social, para atendimento na Departamento de Farmácia	Concluída
16	Demarcação de posição em fila de espera, respeitando o distanciamento social, para atendimento no Laboratório de Anatomia	Concluída
17	Demarcação de posição em fila de espera, respeitando o distanciamento social, para atendimento no Ambulatório 2 do IOUFES	Concluída
18	Demarcação de posição em fila de espera, respeitando o distanciamento social, para atendimento na Lab. pré-clínico	Concluída
19	Demarcação de posição em fila de espera, respeitando o distanciamento social, para atendimento na Estágio da enfermagem	Concluída

Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 e manutenções corretivas -RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

	Descrição	Situação
1	Inspeção da Edificação para verificar a situação da ventilação	Concluída
2	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	Concluído
3	Troca de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	Concluído
4	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio	Parcialmente atendida, A concluir em 14/10/2021
5	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	Parcialmente atendida, A concluir em 14/10/2021
6	Balcão de atendimento	A concluir em 08/10/2021
7	Manutenção das estruturas metálicas	Concluída
8	Reparo no telhado	Concluída
9	Substituição de lâmpadas (Salão, Área Produção, Corredores)	Concluída
10		

Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 e manutenções corretivas exclusivas da biblioteca

	Descrição	Situação
1	Inspeção da Edificação para verificar a situação da ventilação	Concluída



Universidade Federal do Espírito Santo
Diretoria de Infraestrutura de Maruípe
Superintendência de Infraestrutura

2	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	Concluído
3	Troca de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	Concluído
4	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	Parcialmente atendida, A concluir em 31/10/2021
5	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	Parcialmente atendida, A concluir em 31/10/2021
6	Balcão de atendimento	A concluir em 08/10/2021
7	Manutenção das estruturas metálicas	Concluída
8	Reparo no telhado	Concluída
9	Substituição de lâmpadas (Salão, Área Produção, Corredores)	Concluída
10		

Diego Ferreira Alves
SIAPE 1074859
Diretor de Infraestrutura - DIM/SI